



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Inspekční orgán č. 4003 akreditovaný ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17020

Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek



Zakázkové číslo Z090250067
Ev. číslo výtahu 170 8 707

INSPEKČNÍ ZPRÁVA 090-065268

Název akce: **Pravidelná inspekční prohlídka trakčního výtahu**

Umístění zařízení: **Hrudičkova 2100/13, Praha 11 - Chodov**

Předmět inspekční prohlídky
Elektrický trakční výtah A10 - 1000

Dodavatel zařízení (výtahu):
KONE, a.s.

Majitel / provozovatel:
Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102
Hrudičkova 2101/11
148 00 Praha 11 - Chodov, IČ: 04588061

Zadavatel inspekční prohlídky:
Schindler CZ, a.s.
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5 - Jinonice, IČ: 27127010

Počet výtisků: **1**

Počet příloh: **1**

Počet stran zprávy včetně strany titulní: **3**

Praha - duben - 2025



1) Zadání:

- 1.1 **Název:** Pravidelná inspekční prohlídka trakčního výtahu
- 1.2 **Místo instalace:** Hrudičkova 2100/13, Praha 11 - Chodov
- 1.3 **Předmět inspekční prohlídky:** Posouzení provozních rizik podle čl. 7 ČSN 27 4007:2021 a podle tabulky A1 a tabulky NA ČSN EN 81-80 ed.2: 2020.
- 1.4 **Druh inspekční prohlídky:** pravidelná
- 1.5 **Forma obchodního vztahu:** Zakázka č. Z090250067
- 1.6 **Časové údaje o inspekční prohlídce:**
- podklady předány dne: 28.02.2025
- inspekční prohlídka provedena: 03.04.2025
- vedoucí posuzovatel: Jan Polidar

2) Šetření:

- 2.1 **Výchozí podklady:** Podkladem pro inspekční prohlídku byla platná ČSN 27 4007:2021 a ČSN EN 81-80 ed.2:2020.
- 2.2 **Předložená dokumentace při inspekční prohlídce:**
Protokol z odborné prohlídky.
- 2.3 **Popis konstrukce:** základní data výtahu

Servisní firma:	Schindler CZ, a.s.		
Výrobce/Dodavatel:	KONE, a.s.		
Rok výroby:	2010	Třída výtahu:	I.
Typ výtahu:	PW 13 / 10 - 19	Nosnost	1000 kg
Jmenovitá rychlost	1,0 m / s	Zdvih	Nezjištěno
Pohon:	Trakční - regulovaný	Počet stanic/nást.:	13 / 13
Řízení:	Tlačítkové - sběrné dolů	Nosné prostředky:	Lana 6 x 8 mm
Výrobní číslo výtahu:	4012 5238	Ev. číslo výtahu:	170 8 707

- 2.4 **Inspekční postup:** Posouzení provozních rizik podle čl. 7 ČSN 27 4007:2021 v rozsahu podle tabulky A1 a tabulky NA normy ČSN EN 81-80 ed. 2:2020. Měření intenzity osvětlení bylo provedeno luxmetrem OMEGA HHLM-1 ev. č. 9 - 223.

Inspekční prohlídka prováděna podle IP č. 1

2.5 Zjištění učiněná v rámci inspekční prohlídky:

1. Provozní rizika:
- a) vysoká úroveň 3 provozních rizik
 - b) střední úroveň 0 provozních rizik
 - c) nízká úroveň 1 provozních rizik

2. Další neshody ovlivňující bezpečnost provozu výtahu: žádné



2.5 Doporučená opatření pro odstranění zjištěných rizik

Vysoká úroveň rizika: s požadavkem na jejich odstranění nejpozději do 5 let: 3,2; 6,6; 9,2.
Označení dle normy ČSN 27 4007:2021.

Střední úroveň rizika: s požadavkem odstranění do 10 let, případně do další inspekční prohlídky snížit na nízkou úroveň: 0.

Označení dle normy ČSN 27 4007:2021.

3) Závěr:

Závěr inspekčního orgánu je formulován vzhledem ke zjištěným skutečnostem, a to výskytu provozních rizik podle požadavků současně platné ČSN EN 81-80 ed. 2, dalších neshod souvisejících s provozem výtahu a činností servisní firmy v souladu s ČSN 27 4002 viz příloha č. 1 této inspekční zprávy.

1. Výtah vykazuje úroveň bezpečného výtahu dle požadavků současně platných předpisů

☐ Ano

☒ Ne

2. Dosažení úrovně bezpečného výtahu je podmíněno

a) Provedením nápravných opatření vedoucích k odstranění zjištěných provozních rizik vysoké a střední úrovně uvedených v příloze č. 1 této inspekční zprávy



b) Odstraněním dalších neshod uvedených v této inspekční zprávě.

Termín příští inspekční prohlídky: 03.04.2031

4) Údaje o zpracovateli

4.1 Vedoucí posuzovatel: Jan Polidar

4.1 Technický vedoucí inspekčního orgánu: Ing. Jiří Studnička

	Funkce	Jméno:	Podpis:
Zpracoval:	Vedoucí posuzovatel	Jan Polidar	
Přezkoumal /Schválil:	Technický vedoucí	Ing. Jiří Studnička	

Poučení: Proti tomuto inspekčnímu nálezu je možné podat odvolání k vedoucímu inspekčního orgánu do 15 dnů od obdržení inspekční zprávy.

Tato inspekční zpráva může být reprodukována bez souhlasu zpracovatele pouze jako celek a její části nesmějí být měněny. Na zveřejňování se vztahují autorská práva.

V Praze dne: 03.04.2025

Razítko IO:





Inspekční zpráva č. 090-065268

Zakázka č. Z090250067

Příloha 1: Protokol o zjištěných rizicích k inspekční zprávě č. 090-065268
dle normy ČSN EN 81-80 ed.2

PŘÍRAŽENÍ PROVOZNÍCH RIZIK TRAKČNÍHO VÝTAHU DLE ČSN EN 81-80 ed.2

Čís.	Kontrolované zařízení podle EN 81-20	Splněný požadavek	Prioritní úroveň rizika	Ochranná opatření (opatření ke snížení rizika)	Možná opatření ke snížení rizika	Poznámka
3	Strojovny a místnosti pro kladky					
3.2	Osvětlení strojovny a místností pro kladky	☐ ano ☒ ne	Vysoká	Instalovat osvětlení podle EN 81-20, čl. 5.2.1.4.2	☒ ano ☐ ne	U rozváděče
6	Nosné prostředky, vyvažovací prostředky, ochrana proti volnému pádu					
6.6	Ochranné prostředky proti neúmyslnému pohybu klece s otevřenými dveřmi	☐ ano ☒ ne	Vysoká	Instalovat ochranné prostředky proti neúmyslnému pohybu klece s otevřenými dveřmi podle EN 81-20, čl. 5.6.7	☒ ano ☐ ne	
9	Elektrická instalace a zařízení					
9.2	Označení svorek, které zůstávají pod napětím po vypnutí hlavního vypínače	☐ ano ☒ ne	Vysoká	Instalovat označení podle EN 81-20, čl. 5.10.6.3.5	☒ ano ☐ ne	
10	Ochrana proti elektrickým závadám, ovládání, priority					
10.5	Ovladačová kombinace v prohlubni	☐ ano ☒ ne	Nízká	Instalovat v prohlubni ovladačovou kombinaci revizní jízdy podle EN 81-20, čl. 5.2.1.5.1 b)	☒ ano ☐ ne	

V Praze dne: 03.04.2025

Datum zpracování: 03.04.2025

Jméno posuzovatele: Jan Polidar

Podpis posuzovatele: 

