

Protokol o kontrole a oprav hasicích p ístroj

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra . 246/2001 Sb.
a pr vodní dokumentací výrobce

Protokol: 300 235345

Kontrola provedena: 08.12.2023

Provedl :Milan Rzounek, . 11305

Následující kontrola: prosinec 2024

Odb ratel :

Spole enství vlastníků Hruďi kova 2100, 2101 a 2102

Hruďi kova 2101/11

148 00 Praha 4

I : 04588061

DI :

Dodavatel :

Stanislav KANDUS

Hilmarova 678

152 00 Praha 5 - Barrandov

I : 13126687

DI : CZ460519489

Živnostenský list vydal M stský ú ad Praha 5
dne 28. 4. 1992

Tel/fax:603 233 854

E-mail : info@kanfas.cz

Provozovna :

Hruďi kova 2100, 2101, 2102

Hruďi kova 2100, 2101, 2102

148 00 Praha 4

.	Umíst ní	Typ	Druh	výrobce	Výr. íslo	Provedené úkony			Rok výroby	Tlak. zkouška	Poznámka	Výsledek kontroly
						1	2	3				
1	2100 - 11. patro	P6Te	P	HH	60123				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
2	2100 - 10. patro	P6Te	P	HH	60806				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
3	2100 - 9. patro	P6Te	P	HH	60252				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
4	2100 - 8. patro	P6Te	P	HH	60246				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
5	2100 - 8. patro - pr chod	P6Te	P	HH	61450				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
6	2100 - 7. patro	P6Te	P	HH	61040				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
7	2100 - 6. patro	P6Te	P	HH	60949				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
8	2100 - 5. patro	P6Te	P	HH	61621				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
9	2100 - 4. patro	P6Te	P	HH	60029				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
10	2100 - 4. patro - pr chod	P6Te	P	HH	61699				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
11	2100 - 3. patro	P6Te	P	HH	60674				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
12	2100 - 2. patro	P6Te	P	HH	61442				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
13	2100 - 1. patro	P6Te	P	HH	61419				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
14	2100 - p ízemí	P6Te	P	HH	61461				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
15	2100 - suterén	P6Te	P	HH	60355				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
16	2101 - 11. patro	P6Te	P	HH	027746		x		2013	12/28		odpovídá
17	10. patro	P6Te	P	HH	061906		x		2012	12/28		odpovídá
18	9. patro	P6 TE	P	HH	000775	x			2014	12/23		odpovídá
19	8. patro pr chod	P6 Te	P	HH	8502	x			2002	12/24		odpovídá
20	8. patro	P6Te	P	HH	01670	x			2021	12/26		odpovídá
21	8. patro - pr chod	P6Te	P	HH	031636		x		2012	12/28		odpovídá
22	7. patro	P6 Te	P	HH	056387	x			2019	12/24		odpovídá
23	2101 - 6. patro	P6Te	P	HH	60872				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
24	5. patro	P6 Te	P	HH	7073	x			2002	12/24		odpovídá
25	2101 - 4. patro	P6Te	P	HH	61558				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
26	2101 - 4. patro - pr chod	P6Te	P	HH	61521				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
27	2101 - 4. patro - pr chod	P6Te	P	HH	60516				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
28	3. patro	P6Te	P	HH	044752		x		2012	12/28		odpovídá
29	2. patro	PG6 LE	P	T	018908		x		2008	12/28		odpovídá
30	1. patro	P6Te	P	HH	01412	x			2021	12/26		odpovídá
31	2101 - p ízemí	P6Te	P	HH	60251				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
32	2101 - suterén	P6Te	P	HH	60366				2023	12/28	nový hasicí p ístroj	odpovídá
33	2102 - 11. patro	6P KT	P	KV	368742		x		2008	12/28		odpovídá
34	10. patro	P6Te	P	HH	033345		x		2013	12/28		odpovídá
35	9. patro	P6Te	P	HH	033004		x		2018	12/28		odpovídá
36	8. patro	PG6 LE	P	T	034203		x		2008	12/28		odpovídá
37	8. patro pr chod	P6Te	P	HH	043248		x		2012	12/28		odpovídá
38	7. patro	P6Te	P	HH	002148		x		2013	12/28		odpovídá
39	6. patro	P6Te	P	HH	040181		x		2012	12/28		odpovídá
40	5. patro	P6Te	P	HH	080639		x		2013	12/28		odpovídá
41	4. patro pr chod	P6Te	P	HH	033140		x		2018	12/28		odpovídá
42	4. patro	P6Te	P	HH	063346		x		2013	12/28		odpovídá
43	3. patro	P6Te	P	HH	00944	x			2021	12/26		odpovídá
44	2. patro	PG6 LE	P	T	042201		x		2008	12/28		odpovídá

Protokol o kontrole a oprav hasicích p ístroj

Dodavatel: Stanislav KANDUS

152 00 Praha 5 - Barrandov

ada dokladu : 300
íslo dokladu : 235345
Sklad : 001

.	Umíst ní	Typ	Druh	Výrobce	Výr. íslo	Provedené úkony			Rok výroby	Tlak. zkouška	Poznámka	Výsledek kontroly
						1	2	3				
45	1. patro	PG6 LE	P	T	010387		x		2008	12/28		odpovídá
46	p ízemí	P6Te	P	HH	002574		x		2018	12/28		odpovídá
47	suterén	PG6 LE	P	T	049180		x		2008	12/28		odpovídá
48	suterén	PG6 LE	P	T	040707		x		2008	12/28		odpovídá
49	2100 - 11. patro	PG6 LE	P	T	047475			C	2003	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen
50	10. patro	PG6 LE	P	T	024989			C	2002	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen
51	9. patro	PG6 LE	P	T	028077			C	2002	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen
52	8. patro	PG6 LE	P	T	017998			C	2002	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen
53	8. patro - pr chod	6P KT	P	KV	048631			C	2018	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen
54	7. patro	PG6 LE	P	T	080281			C	2003	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen
55	6. patro	PG6 LE	P	T	103168			C	1999	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen
56	5. patro	PG6 LE	P	T	005084			C	2004	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen
57	4. patro	PG6 LE	P	T	011398			C	2008	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen
58	4. patro - pr chod	PG6 LE	P	T	008386			C	2003	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen
59	3. patro	PG6 LE	P	T	037632			C	2003	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen
60	2. patro	PG6 LE	P	T	034093			C	2003	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen
61	1. patro	PG6 LE	P	T	047910			C	2008	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen
62	p ízemí	PG6 LE	P	T	012596			C	2000	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen
63	suterén	PG6 LE	P	T	037648			C	2003	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen
64	6. patro	P6 TE	P	HH	05331			C	2002	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen
65	4.patro	PG6 LE	P	T	025081			C	2002	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen
66	4. patro - pr chod	P6 Te	P	HH	29601			C	2005	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen
67	4. patro - pr chod	PG6 LE	P	T	004332			C	2006	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen
68	p ízemí	PG6 LE	P	T	037653			C	2004	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen
69	suterén	PG6 LE	P	T	050830			C	2002	12/23	likvidace starého p ístroje	vy azen

Provedené úkony		ks	Legenda	
1	kontrola hasicího p ístroje	7	Druh	P- práškový; C- CO2; V- vodní; H - halonový; P - p nový
2	periodická zkouška	20	Výrobce	HH - Hastex&Haspr; KV - Kovoslužba; A - Albeco; B - Bavaria, - ervinka;
3	vy azení p ístroje a likvidace nápln	21		E - ETS; G - Gloria; K - Kodreta; N - Neuruppin; T - Tepostop; J - Jiný

D vod k vy azení p ístroje: A - vadný - nelze opravit p edepsaným zp sobem; B - nelze bezpe n zjistit výrobní íslo a rok výroby; C - starší 40 let (sn hové) nebo 20 let (ostatní). Hasící p ístroje uvedené v kolonce 3 byly vy azeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV R 246/2001 Sb. Tento doklad zároveň slouží jako vy azovací protokol a materiálová výdejka.

Zhotovitel stvrzuje, že p i kontrole hasicích p ístroj byly spln ny podmínky stanovené právními p edpisy, normativními požadavky a pr vodní dokumentací výrobce hasicích p ístroj

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. p ístroj a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) has. p ístroj ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV .246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP

Po provedené kontrole jsou hasicí p ístroje provozuschopné.

Doklad vystavil OZO v PO íslo osv d ení: Z-274/2000

Za objednatele: datum, podpis a razítko odpov dného zástupce

